Firma Microsoft zmieniła sposób instalacji sterownika w Windows 7.
Windows 7 szuka aktualizacji do powiązanych urządzeń:



Jeżeli Windows nie może znaleźć odpowiednich sterowników w Windows Update zaczyna ich szukać w dostępnej bazie systemowej.
W przypadku braku odpowiednich sterowników, Windows 7 nie może znaleźć ścieżki dostępu :



Dokument pobrano z http://www.gral.pl

W takim przypadku instalujemy sterownik ręcznie logując się jako Administrator.

Postępujemy zgodnie z poniższymi krokami:

1) Otwieramy "Devices and Printers" / "Urządzenia i Drukarki"



2) Klikamy prawym klawiszem myszy na ikonie USB Device / Urządzenie USB i wybieramy "Properties" / ''Właściwości"



Dokument pobrano z http://www.gral.pl

3) Klikamy na "Hardware" / "Sprzęt" , wybieramy nazwę drukarki i klikamy "Properties" / '' Właściwości"
Uwaga: Nazwa drukarki może być inna niż przedstawiona w przykładzie.



4) Teraz wybieramy "Change Settings" / " Zmień Właściwości".



Dokument pobrano z http://www.gral.pl

5) Okno dialogowe na chwilę zostanie zamknięte a potem ponownie otwarte. Wybierz wtedy "Driver" / " Sterowniki" a potem "Update Driver" /" Aktualizuj sterownik"



6) Uruchomi się instalator, następnie wybierz opcję "Browse my computer for driver software" / " Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu sterowników " .



Dokument pobrano z http://www.gral.pl

7) Wybierz lokalizacje sterownika. To może być orginalna płyta CD lub pliki sterownika ściągnięte ze strony OKI. Następnie kliknij "Next"/ "Następny "



Dokument pobrano z http://www.gral.pl

Uwaga: Powyższy proces instalacji podobny jest do instalacji sterownika skanera. Czasami prawidłowe zainstalowanie sterownika będzie wymagało od użytkownika rozłączenia urządzenia – odłączenia kabla USB od komputera i potem ponownego przyłączenia tego urządzenia kablem USB do komputera.

Aby poprawnie zainstalować sterownik należy używać oryginalnej płyty CD OKI ze sterownikami lub używać Kreatora Instalacji, pamiętając o tym aby przed startem kreatora odłączyć urządzenie od komputera. To pozwoli uniknąć stosowania opisanej tutaj procedury.

Dokument pobrano z:
GRAL®
WWW.GRAL.PL

Dokument pobrano z http://www.gral.pl

Jak zaktualizować sterownik.

Niektóre sterowniki do urządzeń będą instalowały się automatycznie po podłączeniu urządzenia. Przyczyną takiego zachowania jest dostępność sterownika z poziomu systemu Windows lub Windows Update.

Nowy sterownik użytkownik może pobrać ze strony OKI www.oki.pl .

Poniżej kilka kroków dotyczących aktualizacji sterownika drukarki:

1) Ściągnij sterownik i wypakuj zawartość do folderu.
2) Otwórz folder "Devices and Printers" / Urządzenia i drukarki".
3) Prawym klawiszem kliknij na ikonę drukarki celem aktualizacji. Wybierz opcję "Printer Properties" / "Właściwości drukarki.
4) Wybierz "Advanced" / "Zaawansowane" i kliknij na "new Driver" / " Nowy sterownik".
5) Postępując zgodnie z instrukcjami kreatora wybierz opcję "Have Disk" /" Z dysku" a następnie wybierz folder z kroku 1. Kontynuuj zgodnie z instrukcjami kreatora.
6) Kliknij "Apply" / "Zastosuj" w "Printer Properties"/"Właściwościach drukarki" aby zakończyć process aktualizacji sterownika.

Dokument pobrano z http://www.gral.pl